PASSO A PASSO DA OPERAÇÃO COM A LINHA DE RESINAGEM SOLUTION – FORNO COM 30 BANDEJAS

1 – As chapas encontram-se dentro do forno para secagem e desidratação, numa primeira etapa. O operador poderá selecionar qual das chapas irá aplicar a resina, acionar o equipamento que automaticamente que irá selecionar a chapa na bandeja desejada.

2 – A chapa a ser resinada, nesta etapa, já se encontra dentro de uma das bandejas do forno, o equipamento irá puxar automaticamente esta chapa para fora da gaveta para receber a resina


08
07
06



Quando a chapa levigada, seca e desidratada, ou seja, pronta para receber a resina, estiver completamente fora da bandeja e sobre a mesa, ela será limpa para receber a aplicação da resina.

Processo de aplicação da resina



Processo de aplicação de resina concluído

Depois de concluída a aplicação da resina, a chapa retorna ao forno, para a mesma bandeja de onde foi retirada, para secagem

Processo concluído e pronto para ser reiniciado, com chapa de outra bandeja.

O equipamento retorna à posição original até que a próxima bandeja seja selecionada e reinicie todo o processo.